



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Příloha:

Horátev

Došlo dne:

2. 2. 2022
60/2022

Číslo dopor.

Zpracovatel:

Ukládací znak:

V/P

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Obec Hořátev

Hořátev 17

28913 Zvěřínec

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/010817

VYŘIZUJE/LINKA

KOSTOMLATY N. L.

Ing. Malinová/724614016

28.2.2022

Hořátev, žádost o odstranění překážek (lávek) z koryta vodního toku

Vážený pane starosto,

na základě společně provedené kontroly vodního toku Zvěřinecký potok IDVT 10185569 dne 21.2.2022
Vás žádáme o odstranění nepovolených lávek přes koryto vodního toku.

Jedná se především o přechody toku v úseku podél fotbalového hřiště a dále podél zástavby rodinných domů na pravém břehu toku směrem k silničnímu mostku Hořátev – Zvěřínec, na pozemku p. č. 1180/16 k. ú. Hořátev v majetku Obce Hořátev.

Lávky jsou umístěny v průtočném profilu vodního toku, jsou překážkou v plynulém proudění vody, v případě vyšších průtoků vody, při jejich odplavení, mohou být příčinou výrazného omezení odtoku vody silničním propustkem.

V souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., §50 Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků požadujeme odstranění těchto překážek.

Na základě uvedených skutečností doporučujeme provedení protipovodňové prohlídky dle vodního zákona 254/2001 Sb. § 72.

S pozdravem

Ing. Libor Novák
Vedoucí střediska Lysá nad Labem

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(+1)

Ing. Malinová

Příloha: -